2020年8月01日改定

iPhone Clinic 印西 修理価格表

iPhone Clinic 印西
TEL：0476-36-7488

iPhone Clinic
BIGHOP Garden Mall Inzai

（税込）

修理内容	11Pro Max	11Pro	11	XS Max	XS	XR	X	8Plus	8	7Plus	7	6S Plus	6S	6Plus	6	5系/SE
パネル交換（コピー）	31,450 ※	41,900 ※	17,200	23,500	13,900	13,900	13,900	8,900	8,700	8,000	7,700	7,000	6,700	6,800	6,300	5,200
パネル交換（再生）	44,100 ※	51,800 ※	17,600 ※	29,400 ※	23,400 ※	13,800 ※	21,800 ※	13,100	10,100	11,400	9,400	9,700	8,100	9,100	7,800	6,500
バックパネル交換				10,000	9,000	9,000	9,000	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-
バッテリー交換	-	-	-	-	6,000	6,000	5,700	5,600	5,400	5,300	5,300	4,900	4,700	4,700	4,500	4,400
ホームボタン交換	-	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,000
イヤースピーカー交換	-	-	-	4,300	4,200	4,100	4,100	3,400	3,400	3,400	3,400	3,200	3,200	3,100	3,100	3,100
ラウンドスピーカー交換	-	-	-	-	-	-	-	3,900	3,900	3,900	3,500	3,500	3,500	3,300	3,300	3,300
電源・ボリュームボタン交換	-	-	-	-	-	-	-	4,700	4,700	4,700	4,700	4,500	4,400	4,400	4,300	4,300
ライトニングコネクター交換	-	-	-	5,300	5,200	5,100	5,100	5,100	5,100	4,800	4,500	4,500	4,500	4,500	4,400	4,400
近接センサー交換	-	-	-	5,600	5,600	5,600	5,100	4,400	4,300	4,200	4,100	3,500	3,500	3,500	3,400	3,400
アウトカメラ交換	-	-	-	10,000	10,000	9,500	9,500	10,300	10,200	10,000	6,700	6,700	5,000	5,100	5,100	4,500
バイブレーター交換	-	-	-	-	-	-	-	5,200	3,700	4,300	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
基盤修理(データ復旧)	-	-	-	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
リンゴループ(復旧)	-	-	-	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
上記復旧不可能（作業費）	-	-	-	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
端末初期化(作業費)	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
ガラスコーティング（片面）	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
ガラスコーティング（両面）	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	-	-	-
上記項目以外の作業費	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500