令和２年11月01日改定

iPhone Clinic 印西 修理価格表

iPhone Clinic 印西
TEL：0476-36-7488

iPhone Clinic
BIGHOP Garden Mall Inzai

（税込）

修理内容	11Pro Max	11Pro	11	XS Max	XS	XR	X	8Plus	8	7Plus	7	6S Plus	6S	6Plus	6	5系/SE
パネル交換（コピー）	26,700	24,500	13,100	17,500	11,900	11,900	11,700	8,500	7,700	8,100	7,300	7,300	6,700	6,200	5,400	5,300
パネル交換（再生）	-	-	17,100	29,700	22,300	21,900	21,700	12,000	9,700	10,300	8,800	8,300	7,800	8,400	6,800	6,600
バックパネル交換	13,000	13,000	13,000	10,000	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-
バッテリー交換	-	-	-	6,000	6,000	6,000	5,600	5,200	5,100	5,000	5,000	4,700	4,700	4,700	4,500	4,300
ホームボタン交換	-	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,000
イヤースピーカー交換	-	-	-	4,300	4,200	4,100	4,100	3,400	3,400	3,400	3,400	3,200	3,200	3,100	3,100	3,100
ラウンドスピーカー交換	-	-	-	-	-	-	-	3,900	3,900	3,900	3,500	3,500	3,500	3,300	3,300	3,300
電源・ボリュームボタン交換	-	-	-	-	-	-	-	4,700	4,700	4,700	4,700	4,500	4,400	4,400	4,300	4,300
ライトニングコネクター交換	-	-	-	7,300	7,200	7,100	7,100	5,100	5,100	4,800	4,500	4,500	4,500	4,500	4,400	4,400
近接センサー交換（インカメラ）	-	-	-	9,000	9,000	8,500	8,500	4,400	4,300	4,200	4,100	3,500	3,500	3,500	3,400	3,400
アウトカメラ交換	-	-	-	10,000	10,000	9,500	9,500	10,300	10,200	10,000	6,700	6,700	5,000	5,100	5,100	4,500
バイブレーター交換	-	-	-	-	-	-	-	5,200	3,700	4,300	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200

基盤修理・リンゴループ(データ復旧)	-	-	-	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
上記復旧不可能（作業費）	3,300															

端末初期化(作業費)	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300

ガラスコーティング（片面）	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
ガラスコーティング（両面）	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-	-	-	-	-	-

上記項目以外の作業費	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500