令和3年04月10日改定

# iPhone Clinic 印西 修理価格表

iPhone Clinic 印西
TEL：0476-36-7488

iPhone Clinic
BIGHOP Garden Mall Inzai

（税込）

| 修理内容 | 12promax, 12,12pro, 12mini | 11Pro Max | 11Pro | 11 | XS Max | XS | XR | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6S Plus | 6S | 6Plus | 6 | 5系/SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パネル交換（コピー） | | 24,600 | 16,800 | 14,700 | 15,200 | 11,700 | 12,700 | 11,500 | 9,200 | 8,400 | 8,600 | 7,800 | 7,900 | 7,300 | 7,000 | 6,600 | 5,400 |
| パネル交換（再生） | | - | - | - | - | - | - | - | 10,100 | 9,200 | 9,400 | 8,300 | 8,700 | 7,600 | 8,500 | 7,200 | 5,800 |
| バックパネル交換 | | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー交換 | | 7,700 | 7,300 | 6,800 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,600 | 5,300 | 5,100 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,900 | 5,000 | 4,800 | 4,400 |
| ホームボタン交換 | | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,000 |
| イヤースピーカー交換 | | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,200 | 3,200 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| ラウンドスピーカー交換 | | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 電源・ボリュームボタン交換 | | 9,800 | 9,800 | 9,000 | 8,700 | 8,400 | 8,600 | 7,900 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,500 | 4,400 | 4,400 | 4,300 | 4,300 |
| ライトニングコネクター交換 | | - | - | - | 8,200 | 8,100 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 6,700 | 6,500 | 5,500 | 5,500 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| 近接センサー交換（インカメラ） | | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 8,500 | 8,500 | 7,000 | 6,800 | 4,200 | 4,100 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,400 | 3,400 |
| アウトカメラ交換 | | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 9,500 | 10,300 | 10,200 | 10,000 | 6,700 | 6,700 | 5,000 | 5,100 | 5,100 | 4,500 |
| アウトカメラレンズ交換 | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バイブレーター交換 | | 6,500 | 6,400 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,300 | 5,300 | 5,200 | 3,700 | 4,300 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |

| | |
|---|---|
| 基盤修理・リンゴループ(データ復旧) | 18,500 |
| 上記復旧不可能 | 1,500 |

| | |
|---|---|
| 端末初期化(作業費) | 3,300 |

| | |
|---|---|
| ガラスコーティング（片面） | 3,000 |
| ガラスコーティング（両面） | 4,500 |

| | |
|---|---|
| Androidバッテリー交換作業代 | 4,400 |