

iPhone Clinic 印西 修理価格表



iPhone Clinic 印西
TEL : 0476-36-7488

修理内容	7	6S Plus	6S	6Plus	6	5系/SE
コピーパネル交換	6,900	7,300	6,800	6,400	6,000	5,700
再生パネル交換	8,200	9,400	8,200	8,900	7,700	7,300
バックパネル交換	-	-	-	-	-	-
バッテリー交換	5,000	5,000	4,900	5,000	4,800	4,800
ホームボタン交換	4,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,000
イヤースピーカー交換	3,400	3,200	3,200	3,100	3,100	3,100
ラウンドスピーカー交換	3,500	3,500	3,500	3,300	3,300	3,300
電源・ボリュームボタン交換	5,700	5,500	5,400	5,400	5,300	5,300
ライトニングコネクタ交換	6,500	5,500	5,500	5,400	5,400	5,400
近接センサー交換(インカメラ)	5,100	4,500	4,500	4,500	4,400	4,400
アウトカメラ交換	6,700	6,700	5,000	5,100	5,100	4,500
アウトカメラレンズ交換	4,000					
バイブレーター交換	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200

修理内容	XS	XR	X	8Plus	8 / SE2	7Plus
コピーパネル交換	10,000	10,300	9,800	7,700	6,900	7,500
再生パネル交換	-	-	-	11,000	8,700	9,500
バックパネル交換	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	-
バッテリー交換	6,000	6,000	5,600	5,300	5,100	5,000
ホームボタン交換	-	-	-	4,000	4,000	4,000
イヤースピーカー交換	6,000	6,000	6,000	3,400	3,400	3,400
ラウンドスピーカー交換	5,000	5,000	5,000	3,900	3,900	3,900
電源・ボリュームボタン交換	8,900	8,900	8,900	5,700	5,700	5,700
ライトニングコネクタ交換	8,100	8,000	8,000	7,000	7,000	6,700
近接センサー交換(インカメラ)	9,000	8,500	8,500	7,000	6,800	5,500
アウトカメラ交換	10,000	9,500	9,500	10,300	10,200	10,000
アウトカメラレンズ交換	4,000					
バイブレーター交換	6,000	5,300	5,300	5,200	3,700	4,300

修理内容	12promax, 12,12pro, 12mini	11Pro Max	11Pro	11	XS Max
コピーパネル交換		19,600	11,900	11,500	12,000
再生パネル交換		-	-	-	-
バックパネル交換		13,000	13,000	13,000	10,000
バッテリー交換		7,700	7,300	6,800	6,000
ホームボタン交換		-	-	-	-
イヤースピーカー交換		7,000	7,000	7,000	6,000
ラウンドスピーカー交換		5,700	5,700	5,700	5,500
電源・ボリュームボタン交換		9,800	9,800	9,000	9,000
ライトニングコネクタ交換		-	-	-	8,200
近接センサー交換(インカメラ)		9,500	9,500	9,500	9,000
アウトカメラ交換		12,000	12,000	12,000	10,000
アウトカメラレンズ交換		4,000			
バイブレーター交換		6,500	6,400	6,000	6,000

基盤修理・リンゴルーブ (データ復旧)	20,000
上記復旧不可能	1,500

端末初期化(作業費)	3,300
------------	-------

ガラスコーティング	片面3,000 両面4,500
水没端末クリーニング	3,300

Androidバッテリー交換作業代	4,400
Androidパネル交換作業代	6,000