

## iPhone Clinic 印西 修理価格表

iPhone Clinic  
BIGHOP Garden Mall InzaiiPhone Clinic 印西  
TEL : 0476-36-7488

修理内容	7	6S Plus	6S	6Plus	6	5系/SE
パネル交換(コピー)	7,400	7,900	7,300	7,200	6,600	6,400
パネル交換(再生)	7,800	8,900	7,700	8,400	7,100	6,800
バッテリー交換	5,000	5,000	4,900	5,000	4,800	4,700
ホームボタン交換	4,000	3,200	3,200	3,200	3,200	3,000
イヤースピーカー交換	3,400	3,200	3,200	3,100	3,100	3,100
ラウンドスピーカー交換	3,500	3,500	3,500	3,300	3,300	3,300
電源・ボリュームボタン交換	4,700	4,500	4,400	4,400	4,300	4,300
ライトニングコネクタ交換	6,500	5,500	5,500	5,400	5,400	5,400
近接センサー交換(インカメラ)	4,100	3,500	3,500	3,500	3,400	3,400
アウトカメラ交換	6,000	6,000	5,000	5,100	5,100	4,500
アウトカメラレンズ交換	4,000					
バイブレーター交換	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

修理内容	XS	XR	X	8Plus	8 / SE2	7Plus
パネル交換(コピー)	10,500	11,400	10,300	8,300	7,400	8,200
パネル交換(再生)	15,900	15,900	15,900	9,400	8,200	8,900
バックパネル交換(ロゴ無し)	10,000	10,000	10,000	8,000	8,000	-
バッテリー交換	6,000	6,000	5,600	5,300	5,100	5,000
ホームボタン交換	-	-	-	4,000	4,000	4,000
イヤースピーカー交換	7,000	7,000	7,000	3,400	3,400	3,400
ラウンドスピーカー交換	5,000	5,000	5,000	3,900	3,900	3,900
電源・ボリュームボタン交換	8,400	8,600	7,900	4,700	4,700	4,700
ライトニングコネクタ交換	8,100	8,000	8,000	7,000	7,000	6,700
近接センサー交換(インカメラ)	8,000	7,500	7,500	7,000	6,800	4,200
アウトカメラ交換	8,400	9,300	8,400	10,300	8,500	9,000
アウトカメラレンズ交換	4,000					
バイブレーター交換	6,000	5,300	5,300	5,200	3,700	4,300

修理内容	12系	11Pro Max	11Pro	11	XS Max	
パネル交換(コピー)	要相談	要相談	19,300	11,900	12,200	11,100
パネル交換(再生)	要相談	要相談	要相談	要相談	要相談	15,900
バックパネル交換(ロゴ無し)			13,000	13,000	13,000	10,000
バッテリー交換			7,700	7,300	6,800	6,000
イヤースピーカー交換			7,500	7,500	7,500	7,000
ラウンドスピーカー交換			5,700	5,700	5,700	5,500
電源・ボリュームボタン交換			9,800	9,800	9,000	8,700
ライトニングコネクタ交換			-	-	-	8,200
近接センサー交換(インカメラ)			8,800	8,800	8,800	8,000
アウトカメラ交換			10,300	10,300	8,800	8,400
アウトカメラレンズ交換	4,000					
バイブレーター交換			6,500	6,400	6,000	6,000

基盤修理	~iPhone8P (16,400)	iPhoneX系 (19,700)	iPhone11系 (23,000)
Face ID修理	19,700		

端末初期化(作業費)	3,300
------------	-------

ガラスコーティング	片面3,000 両面4,500
水没端末クリーニング	3,300

Androidバッテリー交換作業代	4,000
Androidパネル交換作業代	5,000